

VHT WRINKLE (KRYMPELAK) VEJLEDNING

Emnet der skal males slibes til rent metal og affedtes fuldstændigt.

Wrinkle paint påføres ved temp. mellem 16°C og 35°C og en luftfugtighed under 60%.

Dåsen rystes kraftigt i minimum 1 minut inden påføring, og derefter 10sek efter hvert minut der males.

Påføres med ca 20-25cm afstand til emnet i mindst 3 kraftige krydsende lag.

1 lag vandret - 2 lag lodret – 3 lag diagonalt med ca 5min imellem hver påføring.

Wrinkle kræver et samlet tykt lag for at opnå den ønskede effekt.

Er langsomt tørrende, og krympeeffekten opstår gradvist indenfor ca 2 timer ved alm lufttørring.

Hvis krympeeffekten ikke kommer, eller kommer i uens flader, påfør et extra lag maling på de områder der ikke krymper.

Selvom malingen føles tør, undgå kontakt med emnet i minimum 24 timer ved alm. lufttørring, og 48 timer før emnet anvendes/samles.

Alternativt tørres lakken i ovn/varme ved 95°C i 1 time. Denne metode kan give tættere/mindre krympeeffekt.

Efter brug vendes dåsen med bunden i vejret og sprayes indtil der kommer ren drivgas ud for at rense dysen.

I øvrigt henvises til anvisninger på dåsen / sikkerhedskort.

Street Parts ApS

Østre vindingsvej 73

4000 Roskilde

Tlf 46560641